DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR1JCYHZ0 RY590350	Erstzulassung	17.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	DS	Kennzeichen	EU-FA 8342	Laufleistung	20 501 km
Modell	DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automa	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Schöneck



Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Hankook 235/50/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 235/50/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm



Hankook 235/50/19 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

Hankook 235/50/19 W Ganzjahresreifen 6.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**50,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

2



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**80,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	80,00€		

3



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**80,00€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	80,00€		

4



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**100,00€**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	100,00€		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**310,00€**