

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L3 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVBYHRMPZ068697



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 23/10/2023	Laufleistung 109173 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)		

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Sitzbezug / Vorne Bezugsmaterial : Stoff	Brandstelle	Ersetzen
003	Außenspiegelkappe / Links Schalentyp Rückspiegel : Verkleidung Seitenspiegel / Material : Kunststoff	Kratzer	Smart Repair

004	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
005	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren
			
006	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
			
007	Stoßfänger / Hinten Links	Delle	Smart Repair
			
008	Stoßfänger / Hinten	Loch	Ersetzen
			
009	Ladenkasten komplett / Hinten	Verschlissen	Akzeptabel
			
010	Seitenwand / Hinten Rechts Material : Metall / Mit Fenster : No		
			
	Rechts Mit Fenster : No	Delle	Ersetzen

			
012 Türzierleiste / Rechts Lackiert : No / Verchromt : No		Fehlt	Ersetzen
			
013 Schweller / Hinten Rechts		Delle	Reparieren
			
014 Tür / Vorne Rechts		Kratzer	Lackieren
			
015 Türeinstieg / Vorne Rechts		Kratzer	Lackieren
			
016 Innenraum komplett / Vorne		Verschmutzt	Reinigen
			
017 Felge / Vorne Rechts		Delle	Ersetzen
			

018	/ -	Beklebt	Akzeptabel
   			
019	Tür / Innenraum Vorne Links ¹	Kratzer	Lackieren
 			
020	Stoßfänger / Unten Vorne Rechts Lackiert : No	Kratzer	Smart Repair
 			
021	Felge / Vorne Links	Rost	Akzeptabel
			
022	Felge / Hinten Links	Rost	Akzeptabel
			
023	Felge / Hinten Rechts	Rost	Akzeptabel
			
024	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



025	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen

¹ Tür Innen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sicherheitskit / - / Fehlt



Sitzbezug / Vorne / Brandstelle



Sitzbezug / Vorne / Brandstelle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Loch



Stoßfänger / Hinten / Loch



Ladenkasten komplett / Hinten / Verschlissen



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Türerleiste / Rechts / Fehlt



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Innenraum komplett / Vorne / Verschmutzt



Innenraum komplett / Vorne / Verschmutzt



Felge / Vorne Rechts / Delle



Felge / Vorne Rechts / Delle



/ - / Beklebt



/ - / Beklebt



/ - / Beklebt



/ - / Beklebt



Tür / Innenraum Vorne Links / Kratzer



Tür / Innenraum Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Unten Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Unten Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Links / Rost




Felge / Hinten Links / Rost



Felge / Hinten Rechts / Rost




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt