

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: R-094-HH (chassisnr: WAUZZZF42PA010705)



AUDI A4 AVANT 35 TFSI S EDITION S-TRONIC AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 35tfsi mhev s edition 110kW s-tronic aut

Km-stand	180758 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1495 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Mythoszwart	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	20-09-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	282 cm
Datum eerste afgifte NL	20-09-2022	Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	147 g/km	APK t/m	20-09-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Michelin	245/40 R18
RV	3 mm	Zomer	Michelin	245/40 R18
LA	5 mm	Zomer	Michelin	245/40 R18
RA	5 mm	Zomer	Michelin	245/40 R18

Aantal wioldoppen/LMV

LMV

Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Steen­slag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
