







Tesla Model X Long Range 6p.
2020 - 307 kW / 418 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	5YJXCCE23LF241509
Eerste registratie	22-07-2020
APK geldig tot	22-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	179.097 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	179.097 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -

Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	307 kW / 418 PK	Elektrisch
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	179.097 km	Ja

Opties & accessoires [10](#)

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve Cruise control
- Airco
- Klimaatregeling
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Parkeersensoren
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig [3](#)

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Laadkabel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	20
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2025

Schades (7)

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 3 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-04-2020		Importeur
22-07-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
02-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
22-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterspoiler	achterstoelen verwarmd	achteruitrijcamera	alarm klasse I(startblokkering)	alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	armsteun voor	audio installatie	bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	buitenspiegel(s) automatisch dimmend	
buitenspiegels elektr. met geheugen	buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstelbaar		
buitenspiegels verwarmbaar	carbonafwerking interieur	cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp		
dimlichten automatisch	dodehoek detectie	electronic climate control	elektrisch bedienbare achterklep	
elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen	elektrische ramen voor en achter	Elektronisch Stabiliteits Programma		
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	keyless entry	knie airbag(s)	koplampen adaptief
LED achterlichten	LED koplampen	LED mistlampen	lichtmetalen velgen 20"	luchtvering
luxe lederen bekleding	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	
panoramische voorruit	parkeersensor achter	parkeersensor voor	passagiersairbag	regensensor
rijstrooksensor	ruitensproeijs/wisserbladen verwarmbaar	stuur leder	stuur multifunctioneel	stuur verwarmd
sturbekrachtiging snelheidsafhankelijk	stuurkolom elektrisch verstelbaar	trekhaak	verkeersbord detectie	
voorstoelen verwarmd	WiFi	zij airbag(s) achter	zij airbag(s) voor	

Extra foto's

