



PEUGEOT 308 3

VIN	VR3FPHNSTPY604585
Première immatriculation	19/07/2023

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	09/02/2026 15:43:13	Adresse d'inspection	
----------------------	---------------------	----------------------	--

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR3FPHNSTPY604585	Transmission	Avant
Type de carrosserie	Berline	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	19/07/2023	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Essence	Couleur carrosserie	Vert
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	308 3	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Oui
Nbre clés télécommandes	2	Entretien	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé
-----------------	-----	--------------------	-----------

DAMAGES

Exterior



1 | Tyre FL

Damage type

Out of tolerance

Repair mode

Replace



2 | Tyre FR

Damage type

Out of tolerance

Repair mode

Replace



3 | Alloy rim RR bitone/polychrome

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Repair/replace (lump sum)



4 | Alloy rim RR bitone/polychrome

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Repair/replace (lump sum)



5 | Alloy rim RL bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



6 | Alloy rim FL bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)



7 | Bumper F

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Polish



8 | Bonnet


Damage type

Dent(s)

Repair mode

Paintless dent repair







9 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



10 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



11 | Roof

Damage type	Hail damage
Repair mode	Paintless dent repair (hail)



Commercial photos

