



VXKUPHMHDM4371943

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	106.658 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	6 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2028
Fahrgestellnummer	VXKUPHMHDM4371943	Leistung / Hubraum	55 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	21.01.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	12/2025, 98.811 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (69944km - 16626km überzogen)
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair
5	Schweller links	Schweller - Kratzer - Smart Repair
6	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
8	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Hutablage
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH
Partner TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46186536
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Herrrn Sandow



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91V	Hankook	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH
Partner TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46186536
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Herrrn Sandow



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	106.658 km
Fahrgestellnummer	VXKUPMHDM4371943	Erstzulassung	21.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH
Partner TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46186536
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Herrrn Sandow




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Schweller - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Schweller - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH
Partner TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46186536
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Herrrn Sandow



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMESES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VVKUPHMHDM4371943

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge	-	Wh/km
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	2.01	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	144	6.4
Mittel	113	5.0
Hoch	102	4.5
Höchstwert	126	5.6
Kombiniert	118	5.2
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m ³ /100km]
WLTP-Werte			
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 35: 185/65 R15 81T auf 6.00JX15/ET32;

zu Nr. 35: 185/65 R15 81H auf 6.00JX15/ET32;

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ET38;

zu Nr. 7: ww. 1435;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0074XVES

Haendler Code DE0059

B/E

Motorkennzeichnung 10XKDU00

Motorseriennummer 49713

KFZ-Brief wurde erstellt

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **U**
Variante: **P**
Version: **HMHD-X1B500**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
- 0.2.3 Kennungen:
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HMH__MA5_5310-VR3-0**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HMR__1301-VR3-0**
- 0.2.3.3. Kennung der PFMS-Familie: **2-VR3-EP**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL__CMP_MA5_5015-VR3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: **-**
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HM_CMPD__3300-VR3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPHMHDM4371943
- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
10.12.2021

mit dem in der am **23.09.2021** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*17** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris
Ort

14.12.2021
Datum


Unterschrift

Program
Distribution
Manager

Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verb. ndung):
1; Achse 1
- 3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2540** mm
- 4.1. Achsabstände:
- 1 - 2: **2540** mm
5. Länge: **4055** mm
6. Breite: **1745** mm
7. Höhe: **1430** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1055** kg
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1082** kg
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1550** kg
- 16.2. Technisch zulässige max. male Masse je Achse:
- 1: **782** kg
- 2: **870** kg
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **2050** kg
18. Technisch zulässige max. male Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: **-** kg
- 18.1. Zentralachsanhängers: **500** kg
- 18.4. ungebremsten Anhängers: **500** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **55** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **HM05**
22. Arbeitsverfahren: **Fremdzündung / 4-Takt**
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
- 23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199** cm³
26. Kraftstoff: **Benzin**
- 26.1. Einstoff
27. Höchstleistung
- 27.1. Höchste Nennleistung: **55.00** kW bei: **5750** min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
- 27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
- | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 0.2927 | 0.5526 | 0.7805 | 1.0256 | 1.303 |
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2333**
- 28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
- | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 0.0683 | 0.1289 | 0.1821 | 0.2393 | 0.304 |
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
29. Höchstgeschwindigkeit: **170** km/h
30. Spurweite:
- 1: **1490** mm
- 2: **1490** mm
35. Reifen/Radkombination: **C1 A**
- Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
- 1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
- 2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: **-**
38. Code des Aufbaus: **AB Schräghecklimousine**
40. Farbe des Fahrzeugs: **grau**
41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: **-**
46. Standgeräusch: **74.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **3750** min⁻¹
- Fahrgeräusch: **68.00** dB(A)
47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**
- 47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
- 47.1.1. Prüfmasse: **1156** kg
- 47.1.2. Querschnittsfläche: **0.64** m²
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **-** cm³

- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0. f₀: **52.6** N
- 47.1.3.1. f₁: **0.477** N/(km/h)
- 47.1.3.2. f₂: **0.02894** N/(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
- 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---------------|-----------------|-----|--------------------|----------------------|
| CO | 475.2 | - | - | mg/km |
| THC | 33.9 | - | - | mg/km |
| NMHC | 29.2 | - | - | mg/km |
| NOx | 11.6 | - | - | mg/km |
| THC+NOx | - | - | - | mg/km |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | - | - | - | mg/km |
| Partikelzahl | - | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
- | | Benzin / Diesel | Gas | Andere (siehe 26.) | |
|---------------|-----------------|-----|--------------------|----------------------|
| CO | - | - | - | mg/kWh |
| NOx | - | - | - | mg/kWh |
| NMHC | - | - | - | mg/kWh |
| THC | - | - | - | mg/kWh |
| CH4 | - | - | - | mg/kWh |
| NH3 | - | - | - | ppm |
| Partikelmasse | - | - | - | mg/kWh |
| Partikelzahl | - | - | - | 10 ¹¹ /km |
- 48.1. Rauch: **-** m⁻¹
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
- | | NOx [mg/km] | Partikelzahl [10 ¹¹ /km] |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Vollständige RDE-Fahrt | 60 | 6 |
| Innerstädtische RDE-Fahrt | 60 | 6 |
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
- | Benzin / Diesel | CO ₂ -Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| NEFZ-Werte | - | - |
| Innerorts | - | - |
| Außerorts | - | - |
| Kombiniert | - | - |
| Gewichtet, kombiniert | - | - |
- | Gas | CO ₂ -Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] | [m ³ /100km] |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| NEFZ-Werte | - | - | - |
| Innerorts | - | - | - |
| Außerorts | - | - | - |
| Kombiniert | - | - | - |
- Abweichungsfaktor - null
- Differenzierungsfaktor -