

Volkswagen ID.4 BEV 204pk 77kWh Pro, dec-20, 170.345 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WVGZZZE2ZMP003126
Eerste toelating	23-12-2020
Eerste afgifte NL	23-12-2020
Europese typegoedkeuring	e1*2018/858*00004*01
Afgelezen tellerstand	170.345 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	2024 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	277
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	77 kWh
Actierradius	380 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Grijs
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease
Indicatieve catalogusprijs	

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achteruitrijcamera	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrisch Stability Program	 Parkeersensoren achter
 Adaptieve stuurbechrachting	 Elektrische ramen voor	 Parkeersensoren voor en achter
 Anti blokkeer systeem	 Elektrische ramen voor en achter	 Startonderbreking
 Automatische airconditioning ECC	 LED verlichting	 Trekhaak wegklapbaar
 Automatisch dimmende binnenspiegel	 Lichtmetalen velgen	 Verwarmde voorstoelen
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	 Warmtewerend glas

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| • Achteropk verkeer waarsch | • ESP | • Multimedia scherm klein |
| • Achteruitrijcamera | • Extra getint glas | • Multimedia-voorbereiding |
| • AEB | • Forward Collision Warning | • Navigatiesysteem |
| • Afwijk. dakkleur | • Geluidsisolerend glas | • Oplaadmogelijkheid |
| • Apple CarPl./Android Auto | • Grootlichtassistent | • Passagiersairbag |
| • Armsteun achter | • Hill hold functie | • Rijstrooksensoren met corr. |
| • Armsteun voor | • Hoofd airbag(s) a. | • Ruitensproeiers verwarmb. |
| • Band.sp.contr.syst. | • Hoofd airbag(s) v. | • Spraakbediening |
| • Bestuurdersairbag | • In delen neerkl. achterb. | • Stoel best. hoogte verst. |
| • Bluetooth telefoonvoorb. | • Interieur voorverwarming | • Stof/kunstleideren bekl. |
| • Buitensp. elekt. inklapb. | • Keyless start | • Stuurwiel verwarmd |
| • Buitensp. elektr. + verw. | • LED achterlichten | • Verkeersbord detectie |
| • Centrale airbag v. | • LED dagrijverlichting | • Vermoeidheids herkenning |
| • Connected services | • LED koplampen | • Verstelbaar stuur |
| • Cruise contr.adap Stop&Go | • Lederen stuurwiel | • Verwarmde voorruit |
| • DAB radio | • Lichtmetalen velgen 20" | • WiFi voorbereiding |
| • Dakrails | • Multifunctioneel stuur | • Zij airbag(s) v. |



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	23-12-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Banden

Velggrootte	20"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Goodyear	Winterband	7 mm
Rechter voorwiel	Goodyear	Winterband	6 mm
Linker achterwiel	Goodyear	Winterband	4 mm
Rechter achterwiel	Goodyear	Winterband	3 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Linker voorportier	diverse schade (zie foto)
2 	Deur v l sierlijst	kras(sen)
3 	Velg linksachter	kras(sen)
4 	Voorbumper	diverse schade (zie foto)
5 	Rechter achterscherm	diverse schade (zie foto)
6 	Kofferbakbekleding	vuil
7 	Bumper a l hoek	kras(sen)

