







**Ford Mustang Mach-E Extended AWD 98 kWh**  
2021 - 248 kW / 337 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WF0TK3SUIMMA14335
Eerste registratie	30-06-2021
APK geldig tot	30-06-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	58.341 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	01-07-2026
Definitieve kilometerstand	58.341 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

 <b>Bouwjaar</b>	 <b>Vermogen</b>	 <b>Brandstof</b>
2021	248 kW / 337 PK	Elektrisch
 <b>Transmissie</b>	 <b>Kilometerstand</b>	 <b>BTW Voertuig</b>
Automaat	58.341 km	Ja

**Opties & accessoires** 11

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting	Lichtmetalen velgen
Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren	Stoelverwarming	Trekhaak	

**Aanwezig bij voertuig** 6

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
Bandenreparatieset				

**Voertuig service details**

Laatste onderhoudsbeurt	50213
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	bridgestone
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

**Voertuig gegevens**

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Blauw
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2026

## Schades (6)

Schade exterieur - Linksvoor

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

Polijsten



**Omschrijving**

Scherf LV, Krasjes, Polijsten

Schade exterieur - Portier linksachter

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

Inlakken



**Omschrijving**

Sierlijst scherm LV, Kras(jes), Spuiten

Schade exterieur - Spiegel rechts

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

Polijsten



**Omschrijving**

Buitenspiegel R, Krasjes, Polijsten

Schade exterieur - Rechtsachter

**Soort schade**

Deuk

**Oplossing**

Reparatie



**Omschrijving**

Instap RA, Deukje, Restyle / polijsten

Schade exterieur - Rechtsvoor

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

Polijsten



**Omschrijving**

Scherf RV, Krasjes, Polijsten

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

**Soort schade**

Kras

**Oplossing**

Polijsten



**Omschrijving**

Portier RV, Krasjes, Polijsten

## RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-06-2021		Importeur
30-06-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
22-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
30-06-2027	APK vervaldatum	

## Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterspoiler	achteruitrijcamera	airco automatisch	alarm klasse I(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	
Anti doorSlip Regeling	armsteun achter	armsteun voor	audio installatie	automatische snelheidsbegrenzing ISA	
Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag			
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	bots waarschuwing systeem		
buitenspiegels elektr. met geheugen	buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar			
buitenspiegels in carrosseriekleur	buitenspiegels met verlichting	carbonafwerking interieur	connected services		
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp	DAB	dimlichten automatisch	dodehoek detectie		
draadloze telefoonlader	elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen	elektrisch verstelbare passagiersstoel			
elektrische ramen achter	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	extra getint glas achter		
geluidsisolerend glas	grootlichtassistent	hemelbekleding donker	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	
keyless entry	keyless start	knie airbag(s)	koplampen adaptief	LED achterlichten	LED dagrijverlichting
LED koplampen	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 19"	multimedia scherm groot		
multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter		
parkeersensor voor	passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	regensensor		

rijstrooksensor met correctie

side-skirts

spraakbediening

stuur verwarmd

vermoeidheids herkenning

verwarmde voorruit

volledig digitaal instrumentenpaneel

voorstoelen verwarmd

zij airbag(s) voor

Extra foto's

