

Audi

A6 40 TDI

VIN: WAUZZZF20PN008605

















Description

N° d'immatriculation	Date d'immatriculation	Odomètre
-	27/10/2022	83762 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie	Break	

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant pression d'huile	Défectueux	Contrôle
002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Smart repair
003	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Smart repair

			
<p>004 Pare-chocs / Avant</p>		Rayure	Peinture
			
<p>005 Calandre / -</p>		Cassé	Echange
			
<p>006 Phare / Avant Droit Type de feux : Xénon</p>		Rayure	Echange
			
<p>007 Spoiler / Avant</p>		Enfoncement	Réparation
			
<p>008 Pare-chocs / Arrière</p>		Rayure	Peinture
			
<p>009 Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "</p>		Rayure	Smart repair
			

010

Entrée de porte / Arrière Droit

Rayure

Peinture



Éléments amovibles

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Boîte/trousse à outils | <input type="checkbox"/> Cable de charge lente | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cache bagages | <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé anti-vo | <input checked="" type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Crochet de remorquage | <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input checked="" type="checkbox"/> Filet de separation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation | <input type="checkbox"/> Pare-vent | <input type="checkbox"/> Plage arrière |
| <input checked="" type="checkbox"/> Porte documents | <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Trousse à pharmacie |
| <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet | <input type="checkbox"/> Roue de secours | |

Pneus principaux

Avant Gauche	KUMHO	225 / 55 / 18 / Été	6.8 mm
Avant Droit	KUMHO	225 / 55 / 18 / Été	6.8 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	225 / 55 / 18 / Été	6.5 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	225 / 55 / 18 / Été	6 mm


Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Voyant pression d'huile / Défectueux



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure




Pare-chocs / Avant / Rayure



Calandre / - / Cassé



Calandre / - / Cassé



Phare / Avant Droit / Rayure



Phare / Avant Droit / Rayure



Spoiler / Avant / Enfoncement



Spoiler / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure