



Identification du véhicule

Réf. Client 21060485LLD0 IMMAT
 Marque SKODA 1ière MEC 29/01/2022
 Modèle Octavia Estate Style 2.0 TDI 110kW 7-speed automatic 4 doors Kilometrage 151656
 Version
 N° Chassis TMBJJ7NXXNY058755 Couleur Noir

Date & lieu de l'inspection

Date
 Réf. client
 Adresse

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer		Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Remise Commerciale sur Piè		Coût facturable
				€ HT	Heures					€ HT	Heures	
73195450	Siège	Manque	E - Remplacer	1500,00						1500,00	-	Non facturé
73195444	Jante alum. AVD	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (partiel)	90,00						90,00	-40,50	49,50
73195446	Jante alum. ARG	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (partiel)	90,00						90,00	-40,50	49,50
73195447	Jante alum. AVG	Griffe(s)	LI - Réparer et peindre (partiel)	90,00						90,00	-40,50	49,50
73195448	Compresseur	Manque	E - Remplacer	90,00						90,00	-40,50	49,50
73195449	Kit réparation pneu	Manque	E - Remplacer	45,00						45,00	-20,25	24,75
73195443	Pneus	Sans dégâts	Acceptable									Non facturé
73195445	Jante alum. ARD	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
73195451	Coffre / hayon	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:



TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1905,00 €
TOTAL REMISE COMMERCIALE SUR PIECES H.T.	-1682,25 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	222,75 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	44,55 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	267,30 €

73195450

Siège

Manque

E - Remplacer



73195444

Jante alum. AVD

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (partiel)



73195446

Jante alum. ARG

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (partiel)



73195447

Jante alum. AVG

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (partiel)



73195448

Compresseur

Manque

E - Remplacer



73195449

Kit réparation pneu

Manque

E - Remplacer



73195443

Pneus

Sans dégâts

Acceptable



73195445

Jante alum. ARD

Griffe(s)

Acceptable



73195451

Coffre / hayon

Griffe(s)

Acceptable

