

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9546NHF / WBA11GH0007U47186 / 7U47186

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.159

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9546NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	V	-
DI	GOODYEAR	225/45/18	95	V	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	V	-
TI	GOODYEAR	225/45/18	95	V	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	08/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9546NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

9546NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl iz - GOODYEAR - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl dr - GOODYEAR - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
9. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
12. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
13. rejilla paragolpes del	-	PINTAR
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
18. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO