

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C48S0355423



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	30139 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Importi Aggiuntivi

Totale costi aggizionali.

Nome	Importo aggiuntivo netto
Presa in carico vernice	-

Totale costi aggizionali:

Dettagli della dichiarazione


Meccanica



Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
---	----------	-------	------------

011	Copribagagli / -	Mancante	Sostituzione
012	Parabrezza / -	Rotto	Sostituzione
			
013	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
014	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Riga	Sostituzione
			
015	Modanatura paraurti / Anteriore	Scheggia	Riparazione
			
016	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro	Riga	Smart repair
			
017	Moquette / -	Usurato	Sostituzione
			


018	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
			
019	Modanatura paraurti / Posteriore	Scheggia	Riparazione
			
020	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
021	Portello / Posteriore	Scheggia	Riparazione
			
022	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
023	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione
			
024	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione



025	Cerchio in lega / Posteriore Destro	Riga	Accettabile
-----	-------------------------------------	------	-------------



026	Cerchio in lega / Anteriore Destro	Riga	Smart repair
-----	------------------------------------	------	--------------



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Cable



Cable



Vin



Altro



Elementi rimovibili / Compressore Kit di Gonfiaggio



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Scheggia



Modanatura paraurti / Anteriore / Scheggia



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga




Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Moquette / - / Usurato



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Modanatura paraurti / Posteriore / Scheggia



Modanatura paraurti / Posteriore / Scheggia



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga




Portello / Posteriore / Scheggia



Portello / Posteriore / Scheggia



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza




Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga