



SKODA

# EG-Übereinstimmungsbescheinigung

## Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeug:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8\*2007/46\*0272\*23, erteilt am 24.11.2021

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 08.06.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 08.06.2022

Dr.-Ing. Florian Weynar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

82

GJ931717

16000

## CO<sub>2</sub>-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

### 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

| NEZF-Werte            | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                           |                    | Kraftstoffverbrauch l/100 km    |                               |                        |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                       | Benzin/<br>Diesel<br>[g/km] | Gas:<br>CNG/LPG<br>[g/km] | Sonstige<br>[g/km] | Benzin/<br>Diesel<br>[l/100 km] | Gas:<br>CNG/LPG<br>[l/100 km] | Sonstige<br>[l/100 km] |
| Innerorts             | 153                         |                           |                    | 6.7                             |                               |                        |
| Außerorts             | 109                         |                           |                    | 4.7                             |                               |                        |
| Kombiniert            | 125                         |                           |                    | 5.5                             |                               |                        |
| Gewichtet, kombiniert |                             |                           |                    |                                 |                               |                        |

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

### 2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTG-Werte

CO<sub>2</sub>-Emissionen

Benzin/  
Diesel  
[g/km]

Gas:  
CNG/LPG  
[g/km]

Sonstige  
[g/km]

Kraftstoffverbrauch l/100 km

Benzin/  
Diesel  
[l/100 km]

Gas:  
CNG/LPG  
[l/100 km]

Sonstige  
[l/100 km]

Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1576#NO.30: A2 max 1541#NO.16.2: with trailer axle 2: +89 kg#NO.35: #215/50 R18 92W#7.0JX18

ET45:#215/50 R18 96W#7.0JX18 ET45:#215/55 R17 94V#7.0JX17 ET45:#215/60 R16 95V#6.0JX16 ET43:#215/60 R16

99V#6.0JX16 ET43:#225/40 R19 93W#8.0JX19 ET45:#215/55 R17 94V M+S#7.0JX17 ET45:#NEDC values are stated

beyond the legislative requirements:#

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

|                                             |                                                                       |                              |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1.                                          | Anzahl der Achsen / Räder:                                            | 2                            | / 4       |
| 3.                                          | Antriebsachsen (Anzahl, Lage):                                        | 1                            | , Achse 1 |
| Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: |                                                                       |                              |           |
| 3.1.                                        | Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:                                   | non-automated                |           |
| 4.                                          | Radstand [mm]:                                                        | 2625                         |           |
| 4.1.                                        | Achsabstand [mm]:                                                     | 2625                         |           |
| 5.                                          | Länge [mm]:                                                           | 4440                         |           |
| 6.                                          | Breite [mm]:                                                          | 1841                         |           |
| 7.                                          | Höhe [mm]:                                                            | 1616                         |           |
| 13.                                         | Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:                                   | 1405                         |           |
| 13.2.                                       | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:                                | 1493                         |           |
| 16.                                         | Technisch zulässige Höchstmassen:                                     |                              |           |
| 16.1.                                       | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:            | 1930                         |           |
| 16.2.                                       | Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:             | 1000                         | / 980     |
| 16.4.                                       | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:         | 3430                         |           |
| 18.                                         | Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines           |                              |           |
| 18.1.                                       | Deichselanhängers [kg]:                                               |                              |           |
| 18.3.                                       | Zentralachsanhängers [kg]:                                            | 1500                         |           |
| 18.4.                                       | Ungebreiteten Anhängers [kg]:                                         | 700                          |           |
| 19.                                         | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:                 | 90                           |           |
| 20.                                         | Hersteller des Motors:                                                | Volkswagen AG                |           |
| 21.                                         | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:                    | DPC                          |           |
| 22.                                         | Arbeitsweise:                                                         | Positive ignition / 4 stroke |           |
| 23.                                         | Reiner Elektroantrieb:                                                | no                           |           |
| 23.1.                                       | Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:                                    |                              |           |
| 24.                                         | Anzahl und Anordnung der Zylinder:                                    | 4; in Line                   |           |
| 25.                                         | Hubraum [cm <sup>3</sup> ]:                                           | 1498                         |           |
| 26.                                         | Kraftstoff:                                                           | petrol                       |           |
| 26.1.                                       | Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:  | mono fuel vehicle            |           |
| 26.2.                                       | Typ des Zweistoffmotors:                                              |                              |           |
| 27.                                         | Höchstleistung:                                                       |                              |           |
| 27.1.                                       | Höchste Nennleistung [kW bei min <sup>-1</sup> ] (Verbrennungsmotor): | 110.00                       | bei 5000  |
| 27.3.                                       | Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):                             |                              |           |
| 27.4.                                       | Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):                      |                              |           |

28.1.

Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2.

Übersetzung des Achsgetriebes:

28.1.3.

Gesamtübersetzung:

29.

Höchstgeschwindigkeit (km/h):

30.

Spurweite Achse 1/2 (mm):

35.

Angebaute Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen:

Achse 1:

215/50 R18 92W

/ 7.0JX18 ET45

/ C

/ C1

Achse 2:

215/50 R18 92W

/ 7.0JX18 ET45

/ C

/ C1

36.

Anhänger-Bremanschlüsse:

38.

Code des Aufbaus:

AC

40.

Farbe des Fahrzeug:

grey

41.

Anzahl und Anordnung der Türen:

5 / l.e. 2, ri. 2, ba. 1

42.

Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):

5

42.1.

Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:

42.3.

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46.

Geräuschpegel

Standgeräusch (dB(A)) bei min<sup>-1</sup>:

81.00

bei 3750

Fahrgeräusch (dB(A)):

68.00

EURO 6 AP

47.

Abgasnorm:

EURO 6 AP

47.1.

Parameter für Emissionsmessung von V<sub>ind</sub>:

47.1.1.

Prüfmasse [kg]:

1561

47.1.2.

Querschnittsfläche [m<sup>2</sup>]:

47.1.3.

Straßenlastkoeffizienten  
f<sub>0</sub> [N] / f<sub>1</sub> [N/(km/h)] / f<sub>2</sub> [N/(km/h)<sup>2</sup>]:

47.2.

Fahzyklus:

47.2.1.

Fahzyklusklasse:

3b

47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (f<sub>act</sub>):

no

47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit:

48.

Abgasemissionen:

715/2007\*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren:

Typ 1 (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

2.2. Prüfverfahren:

Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/

Diesel

Gas

andere

CO

172.4

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

THC

21.8

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

NMHC

18.9

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

NO<sub>x</sub>

24.5

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

THC + NO<sub>x</sub>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

NH<sub>3</sub> [ppm]

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Partikel

0.0800

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Partikel #

0.13ET1

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m<sup>-1</sup>]:

\*\*\*\*\*

48.2.

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

Vollständige RDE-Fahrt:

60.0

6.00 E11

6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt:

60.0

6.00 E11

6.00 E11

Getriebe (Typ):

automatic

1

2

3

4

5

6

7

8

R



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



**SKODA**  
Service-Nachweis



**SKODA**

### Komplettnachweis

---

**Fahrzeugdaten**

|                        |                       |            |
|------------------------|-----------------------|------------|
| Fahrzeugkennnummer     | TK3R9NUNJN203500      |            |
| Typbezeichnung         | KAROQ AMB TS180H SA7P |            |
| Datum der Auslieferung | 2022-06-30            |            |
| Anschlussgarantie      | Vertragsnr.           | 2027-06-29 |
|                        | Laufleistung          | 50000 km   |

---

**Inspektion mit Ölwechsel**

|                                      |                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Datum                                | 2026-05-19                                                                                                                                                                        |  |
| Laufleistung                         | 50240 km                                                                                                                                                                          |  |
| Auftragsgewinner                     | 386610                                                                                                                                                                            |  |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten         | <input checked="" type="checkbox"/> Schein- u. Bremsflüssigkeit<br><input checked="" type="checkbox"/> Zündkerze<br><input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits-Service |  |
| Durchgeführt von                     | MTS Automobile GmbH<br>Frankfurter Landstr. 88<br>61440 Oberursel<br>Deutschland                                                                                                  |  |
| Authorisierter SKODA Service-Partner | Ja                                                                                                                                                                                |  |
| Mobilitätsgarantie                   | Ja (als Anzeige-Service)                                                                                                                                                          |  |

---

**Eintragung der Werkstatt**

|                                       |                                                                                  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Datum                                 | 2026-05-19                                                                       |  |
| Laufleistung                          | 50240 km                                                                         |  |
| Aktion STN1 Kriterien 01 durchgeführt |                                                                                  |  |
| Durchgeführt von                      | MTS Automobile GmbH<br>Frankfurter Landstr. 88<br>61440 Oberursel<br>Deutschland |  |
| Authorisierter SKODA Service-Partner  | Ja                                                                               |  |

Sicherheitscode: 7fweqKdWf1a50s03XgR4uL9h8FDGd\*RDuS-g048fCfCwHwH479m DE2208SC 2026-05-19 13:38 (1/2) Seite 1 von 2

Seite 7 von 11




Bild 14 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 22 : Füllflasche abgelaufen

# MOBILITY CONCEPT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| LVV Nr              | 4895480           |
| Hersteller          | Škoda             |
| Model               | Karoq             |
| Variante            | Tour 1.5 TSI      |
| Listenpreis         | 33.100,85         |
| VIN                 | TMBJR9NU3NC203500 |
| Erstzulassungsdatum | 1.7.2022          |
| Kennzeichen         | M RP1767          |

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4895480**

22.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 2022108099    | 01.08.2022  | Heckschaden  |                       |
| 2026108817    | 08.06.2026  | Kühlschlauch |                       |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
14.07.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 106 µm bis 240 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Türe hinten links. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                   |                      |                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Erstzulassung              | 12.07.2022                                                                        | Letzte Zulassung     | 12.07.2022             |
| Hersteller                 | SKODA                                                                             | Typ / Verkaufsbez.   | Karoq 1.5 TSI DSG Tour |
| Aufbauart                  | Geländewagen                                                                      | Türen                | 5                      |
| Sitzplätze                 | 5                                                                                 | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | TMBJR9NU3NC203500      |
| HSN / TSN                  | 8004 / ASO                                                                        | Schlüssel-Nr.        | 40467730               |
| Km-Stand abgelesen         | 52106                                                                             | Nächste HU §29 StVZO | 07 / 2027              |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                                                                            | Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor        |
| Leistung (kW)              | 110                                                                               | Hubraum (ccm)        | 1498                   |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart                                               |                      | Frontantrieb           |
|                            | N1 I                                                                              |                      |                        |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 7                                                                     | Felgen               | Leichtmetall           |
| Farbe                      | Grau / Metallic                                                                   | Polster / Farbe      | Stoff / Grau           |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                      |                        |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ          | Art   | Profiltiefe |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 50 R 18 92 W | Michelin / Primacy 4 AO | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 215 / 50 R 18 92 W | Michelin / Primacy 4 AO | S / O | 5 mm        |
| 2 links   | 215 / 50 R 18 92 W | Michelin / Primacy 4 AO | S / O | 6 mm        |
| rechts    | 215 / 50 R 18 92 W | Michelin / Primacy 4 AO | S / O | 6 mm        |
| Pannenset |                    |                         |       |             |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: Ablagen, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Anschlussgarantie für 3 Jahre, max. 50 000 km, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Beleuchteter Kofferraum, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage TOUR, Diebstahlwarnanlage, Digital Cockpit Plus (Virtuelles Cockpit), ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten, Geschlossenes Ablagefach auf der Armaturentafel, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Innenspiegelabblendung, automatisch, Kofferraumabdeckung, fest, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Bremsleuchte im Heckspoiler, LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Paket: Infotainmentpaket Bolero, Paket: Komfort PLUS, Paket: Winter PLUS, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radhausabdeckung, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole (Type-C), Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 17"-Leichtmetallfelgen Scutus Grau Glanzgedreht, Aero schwarz matt, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Schaltermpfehlungsanzeige, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Speedlimiter, Steckdose 12V - im Kofferraum, Steckdose 12V - in der Mittelkonsole, Stoßfänger teilweise in Wagenfarbe lackiert, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

## Sonderausstattung


| Code   | Bezeichnung                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| PPJ    | Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h)      |
| PK1    | Anhängerzugvorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung |
| 4E6    | Elektrische Heckklappenbedienung mit Komfortöffnung              |
|        | Lackierung: Metallic                                             |
| PD0,YO | Paket: Infotainmentpaket Amundsen                                |
| Z      |                                                                  |
| W5F    | Paket: Parken BASIC                                              |
| P6A    | Paket: Sicherheit                                                |
| W5K    | Paket: Simply Clever                                             |
| PV1    | Räder: 18"-Leichtmetallfelgen Procyon, Aero schwarz              |
| PV0    | Räder: 18"-Leichtmetallfelgen Procyon, Aero schwarz matt         |
| PWD    | Sitzsystem VARIOFLEX im Fond                                     |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Wartungsnachweis:       | digital                                 |
| letzte Wartung:         | am 19.05.2026 bei Kilometerstand 50.240 |
| bis Wartung verbleiben: | 28.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)  |

---

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 22)

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 20, 21)  
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)  
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)  
Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)