

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4448NHK / WBA41GN0405476929 / 5476929

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.167

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4448NHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	25/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4448NHK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

4448NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Neumático dl dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Compresor aire	-	REEMPLAZAR
3. Fluido reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR
6. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada adyacente	REPARAR
8. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
11. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Capó dl	-	PULIR
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR