

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS0 R1055065	Erstzulassung	29.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	41 274 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket Auto	Fahrzeugzustand	Unbekannt		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

























Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Bordwerkzeug	✓	Serviceheft	✓
Hutablage	✓	Bordmappe komplett	✓
Kugelkopf Anhängerkupplung	✓	Schlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✓
		Ersatzschlüssel	✗

Reifen

Firestone 225/40/18 Y Sommerreifen 4.0 mm




Firestone 225/40/18 Y Sommerreifen 4.0 mm


Firestone 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 5.0 mm




Firestone 225/40/18 Y Ganzjahresreifen 5.0 mm


Außenschäden

2		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	333,98€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	332,08€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube	Reparaturzeit	0,40	Teilekosten	147,14€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	157,63€
		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
7		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
8		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		
9		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		

Innenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	247,85€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	254,57€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	C-Säulenverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		