


Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Fahrgestell-Nr. | VXKFCYHZ2 S1030906 | Erstzulassung | 07.07.2025 | Außenfarbe | Diamant Schwarz/Karbon Schwarz |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | WI-UA8128 | Laufleistung | 35 698 km |
| Modell | ASTRA L ST GS 1.5 DIESEL S/S 96KW AT8 | Fahrzeugzustand | Reparierter Vorschaden, Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Ja | Höhe Vorschaden netto | 1783,74 € | Vorschaden kommentar | Reparierter Vorschaden: 1.783,74 € für HR instandgesetzt Schweller R instandgesetzt |

Auftragsdaten

| | |
|------------|-------------------|
| Lagerplatz | 44894 Opel Bochum |
|------------|-------------------|




Lose Teile

| | |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✘ |
| Bordwerkzeug | ✘ |
| Laderaumabdeckung | ✔ |
| Antenne | ✔ |
| Induktionsladeschale | ✔ |

Fahrzeugdokumente / Schlüssel




| | |
|----------------|---|
| Verbandskasten | ✔ |
| Schlüssel | ✔ |
| Inspektion | ✔ |

Reifen



Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------|------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|-------------|---|---|--|---|---------|------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-------------|---|
| 1 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Nothilfekit Reserverad | Position | - | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - | 2 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Felge glanzgedreht 17" | Position | Vorne links | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Nothilfekit Reserverad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Felge glanzgedreht 17" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Vorne links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Felge glanzgedreht 17" | Position | Vorne rechts | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - | 4 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Felge glanzgedreht 17" | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Felge glanzgedreht 17" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Vorne rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Felge glanzgedreht 17" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Innenschäden

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|------------------------|----------|--------------|--------------|---------|-------------|---|
| 5 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Bezug Sitzfläche Stoff</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Flecken</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Bezug Sitzfläche Stoff | Position | Hinten links | Beschreibung | Flecken | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Bezug Sitzfläche Stoff | | | | | | | | | |
| Position | Hinten links | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Flecken | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | |

Anmerkungen

Bochum
Fahrzeug Verschmutzt

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **715,70€**