


Peugeot

2008 PURETECH 100 S&S ALLURE

TELAIO: VR3USHNKKPJ704815

Importo di riparazione stimato



Descrizione

	Data immatricolazione 30/06/2023	Odometro 78017 km
Colore Nero	Anno -	Selleria -
Numero porte 5	Numero posti -	Generation -
Carrozzeria Due Volumi	Cilindrata 1199 cc	Tipo cambio Manuale
Alimentazione Benzina	Numero marce 6	Potenza massima 75 KW

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione
12/05/2026

Data approvazione perizia
12/05/2026




Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio ✓ Ok
Echappement chromé / Clarity ✓ Ok

Tenuta stagna del veicolo ✓ Ok

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Compressore kit gonfiaggio / -	Mancante	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
002	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile	-
	 Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
003	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile	-
	 Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
004	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione	
	 Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	3 mm
Anteriore Destro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	4 mm
Posteriore Destro	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Estivo	4 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto




Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre




Cable



Vn




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza




Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza




Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga