

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002477954  
**Besichtigt am:** 26.05.2026 11:48  
**Berichts-Nr:** 10686815  
**FIN:** WVVZZZCD2RW025427

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                      |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                               |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                              |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                                    |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNY                                              |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 11.01.2024                                              |
| <b>Laufleistung:</b>                | 33.495 km                                               |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                               |
| <b>Farbe:</b>                       | Pure White                                              |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Pure White                                              |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                            |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                                  |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                               |
| <b>Leistung:</b>                    | 85 kW (116 PS)                                          |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                         |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                         |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                         |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                         |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                         |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                       |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                       |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                  |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                                       |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                       |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                                        |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                   |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Grau-Titanswarz-Silbergrau/ Titanswarz/Schwarz/Perlgrau |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                       |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 01.2027     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein        |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |             |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |             |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Emergency Assist", ohne anklappbare Außenspiegel                               | Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                                              |
| "MOVE"                                                                                                 | Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                     |
| "MOVE"                                                                                                 | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                                |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum                                                                           | Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                                                   |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten                                                                   | Doppelton-Signalhorn                                                                                            |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolenhinten; Ladeleistung bis zu 45 W | Drehstromgenerator 140 A                                                                                        |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                   | Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze                                           |
| 4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 16                                                                  | Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                                           | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                                   |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW                                                                | Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit                                                              |
| 6+1 Lautsprecher                                                                                       | Elektronische Differenzialsperre XDS                                                                            |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                  | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                               |
| Abbremsfunktion und Ausweichunterstützung                                                              | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                             |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                         | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                       |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                       | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen                                                                 |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                     | Entriegelung Hintersitz Standard                                                                                |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig                                                                          | Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"                          |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                                | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht                 |
| Außen-Sound Standard                                                                                   | Fahrprofilauswahl                                                                                               |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung     | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex                                             | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-                                                                           |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe                                                        | Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                       |
| Ausstattungsanpassung                                                                                  | Fernlichtassistent "Light Assist"                                                                               |
| Autobahnlicht                                                                                          | Fertigungsablauf Standard                                                                                       |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                            | Frontantrieb                                                                                                    |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                   | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend                                             |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                  | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                                                                              |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                      | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                     |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                    | Hinterachse "Standard"                                                                                          |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                             | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                             |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                  | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel       |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                 | Kältemittel R1234yf                                                                                             |
| Bordwerkzeug                                                                                           | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                        |
| Car2X                                                                                                  | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern      | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser             |
| Dachhimmel                                                                                             | Komfortausstattung                                                                                              |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                               | Komfortsitze vorn                                                                                               |
| Dämpfung vorn                                                                                          |                                                                                                                 |
| Dekoreinlagen für Sondermodell                                                                         |                                                                                                                 |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag  
Kraftstoffsystem Diesel  
Kurzheck  
Landesverkaufsprogramm Deutschland  
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar  
LED-Rückleuchten  
LED-Scheinwerfer  
Leergewichtsbereich Standard  
Lendenwirbelstützen vorn  
Leuchtwertenregulierung dynamisch  
Linkslenker  
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden  
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar  
Modul Boden hinten Ausführung 1  
Motorenstart Standard  
Müdigkeitserkennung  
Multifunktionskamera  
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen  
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig  
Nicht Heissland  
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn  
Normal-Lackierung  
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung  
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze  
Ohne 2. Batterie  
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR  
Ohne Alcohol Interlock  
Ohne alternativ-Antriebssystem  
Ohne Anhängervorrichtung  
Ohne Aufkleber und Embleme  
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe  
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
Ohne Dachreling  
Ohne Elektromotor ( Hybrid )  
Ohne erweitertem Sicherheitssystem  
Ohne Feuerlöscher  
Ohne Head-Up Display  
Ohne Ladekabel  
Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige  
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze  
Ohne Speedlimiter (LIM)  
Ohne Spurwechselassistent  
Ohne Stabilisator hinten  
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
Ohne Trennwand  
Ohne UNECE CS&SU  
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät  
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne  
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
Ohne zus.Zierleisten  
Ohne Zusatz-/Standheizung  
Ohne zusätzliche Bereifung  
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund  
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe  
Pedale in Edelstahl gebürstet  
Radio  
Radschrauben Standard  
Radstand  
Rechtsverkehr  
Regensensor  
Regionscode " ECE " für Radio  
Reifen 205/55 R 16  
Reifenkontrollanzeige  
Rückfahrkamera "Rear View"  
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne  
Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff  
Scheibenbremsen hinten  
Scheibenbremsen vorn  
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
Sitzbezüge für Sondermodell  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachbedienung  
Stabilisator vorn



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Nexen      | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 6,0 mm      |
| Nexen      | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 6,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 4,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 16 91 V | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                  | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Wartung                  | Wartung fällig       | Ausführen           |
| 2  | Tür vorne rechts         | Delle(n) und Kratzer | Spotrepair          |
| 3  | Reifen hinten links      | Verschlissen         | Ersetzen            |
| 4  | Reifen hinten rechts     | Verschlissen         | Ersetzen            |
| 5  | Innenraum                | Geruch               | Ozonbehandlung      |
| 6  | Bodenteppich             | Verbrannt            | Smart Repair        |
| 7  | Bremsflüssigkeitsservice | Wartung fällig       | Ausführen           |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                  | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Windschutzscheibe        | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Motorhaube               | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Kotflügel vorne links    | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Stoßfänger hinten mitte  | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Seitenwand hinten rechts | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                        | Nein                                  |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>                   | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>                | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b> | Ja                                    |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD2RW025427

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(26.05.2026 11:40)      Fahrzeug wird von der mahag abgemeldet.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar

w und v

2 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



3 - Reifen hinten links - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Reifenprofil löst sich ab



4 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Reifenprofil löst sich ab



5 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

Kommentar

Fahrzeug riecht innen nach Rauch

6 - Bodenteppich - Verbrannt - Smart Repair

Kommentar

Fußraum vorne links, Fußmatte vorne links







# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026


## 7 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar


w und v

## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 3 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 4 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686815  
vom: 28.05.2026

5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

