


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS6 S1008459	Erstzulassung	26.03.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV6367	Laufleistung	39 129 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich
------------	-------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Kotflügel
		Position	-			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Dach
Position	-
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

Sonstiges

7



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.597,31€
--------------	-----------