

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDCPFC R2Z84660	Erstzulassung	02.08.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-ES8619	Laufleistung	24 056 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 121KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
-----------	---

Reifen

Vredestein 215/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm

Vredestein 215/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm





Vredestein 215/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm

Vredestein 215/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm




--- Ersatzrad 100.0 %





Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe	2		Bauteil	Türeinstieg
		Position	-			Position	Seitlich rechts
3		Bauteil	B-Säule außen	4		Bauteil	Dach
		Position	Vorne rechts			Position	Hinten
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
		Beschreibung	Kratzer			Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Bauteil	Dachholm	6		Bauteil	Heckleuchte Seitenwand
		Position	Hinten			Position	Hinten links
		Beschreibung	Delle			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
7		Bauteil	Säule				
		Position	Hinten links				
		Beschreibung	Delle				
		Anmerkungen	-				

Sonstiges

8		Bauteil	Inspektion				
		Position	-				
		Beschreibung	Fehlende Elemente				
		Anmerkungen	-				
9		Bauteil	Lackvorbereitung				
		Position	-				
		Beschreibung	Lackierung				
		Anmerkungen	-				

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	3.502,00€
---------------------	------------------