

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPHPX5 P4364351	Erstzulassung	22.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	8 090 km
Modell	208 Hybrid 100 e-DSC6 Allure	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	218,62€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	209,63€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.