

## Fiat Talento 1.6 MJ L2H1 DC Basis







2018 - 88 kW / 120 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	ZFAFFL005J5074245
Eerste registratie	29-06-2018
APK geldig tot	04-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	170.773 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	01-07-2026
Definitieve kilometerstand	170.773 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	174
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2018	88 kW / 120 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	170.773 km	Ja

### Opties & accessoires 10

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Airco	Armsteun voor	Cruise control	Dubbele cabine
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak		

### Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel
--------------

### Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	17
Band breedte	-
Band hoogte	-

### Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2023

## Schades (14)

### Schade exterieur - Voor

#### Soort schade

Deuk

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Motorkap

#### Soort schade

Pitje

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Portier rechtsachter

#### Soort schade

Deuk

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Geen

### Schade interieur - Voorstoel rechts

#### Soort schade

Vlek

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Rechtsachter

#### Soort schade

Deuk

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

10 x deukje

### Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

#### Soort schade

Kras

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

**Schade exterieur - Portier linksvoor**

**Soort schade**

Pitje

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade interieur - Voorstoel links**

**Soort schade**

Slijtage

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 1 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-06-2018	Eerste toelating	
09-08-2018		Lease
10-09-2018	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Particulier
09-05-2020		Autobedrijf
13-05-2020		Lease
18-05-2020		Overig zakelijk
23-12-2023		Autobedrijf
23-01-2024		Autobedrijf
06-02-2024	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
04-03-2027	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling
armsteun voor	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	boordcomputer
buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening		
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	lendesteun(en) verstelbaar	multimedia-voorbereiding	
radio-CD/MP3 speler	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	tussenschot volledig	zijschuifdeur rechts

Extra foto's

