Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DSK759 (chassisnr: VF3YCBPFCPG017286) — Aanbieder: Leasemaatschappij





PEUGEOT BOXER 2.2 BLUEHDI S/S 140 335 L3H2

Uitvoering volgens lease software: 2.2 BLUEHDI S/S 140 335 L3H2

Km-stand	157790 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - geel	**Ledig gewicht**	2080 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	345 cm
Schakeling	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	1420 kg
Datum eerste toelating	12-06-2023	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	103 kW		
		CO2 uitstoot	241 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Verlengde of verhoogde carrosserie

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

keuring, pack vu hout hebic, levering, Navigatiesysteem in kleur met audiosysteem RC58

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✔ Hoofdsleutel
- ✔ Reservesleutel
- ✔ Instructieboekje
- ✔ Onderhoudsboekje (Boekje)
- ✔ keuring
- ✔ pack vu hout hebic
- ✔ levering
- ✔ Navigatiesysteem in kleur met audiosysteem RC58

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 3	Aantal hoofdsteunen	: 3
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	2 mm	Zomer	215/70 R15
RV	2 mm	Zomer	215/70 R15
LA	3 mm	Zomer	215/70 R15
RA	3 mm	Zomer	215/70 R15

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0

Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksvoor midden
Omschrijving:
Meerdere deuken




Deel:
Vleugel linksachter midden/onder
Omschrijving:
Meerdere deuken





Deel:
Achterbumper links/midden/rechts
Omschrijving:
Diepe krassen





Deel:
Portier kofferdeksel
Omschrijving:
Krassen - polieren



Deel:
Dak midden voor
Omschrijving:
Deuk naast antenne



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Steenslag



Deel:
Spigel links
Omschrijving:
Kapot - vervangen




Deel:
Vleugel/dorpel/schuifdeur rechts
Omschrijving:
Groot deuk - onrecht - vrijstelling







Deel:
Spigel rechts
Omschrijving:
Kapot - vervangen



Deel:
Vleugel/voorbumper rechts
Omschrijving:
Groot deuk/diepe krassen





Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.