

Renault

RENAULT CLIO IV GRANDTOUR (2013->) INTENS MOTOR 0,9 LTR. - 66 KW TCE ENERGY 5-TÜRIG

VIN: VF1R9800162094283



Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/02/2019	Laufleistung 86221 km
Farbe GLETSCHERWEISS	Jahr 2016	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 898 cc
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 5	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 66 KW

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



002	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
003	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
004	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel



005	Schweller / Links	Rost	Ersetzen
-----	-------------------	------	----------



006	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
-----	---------------------	---------	-----------





007	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
-----	-------------------------------	---------	------------



008	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
-----	--------------------------	-------	------------



009	Stoßfänger / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
-----	---------------------------	---------	-----------





010	Heckleuchte / Hinten Links	Nicht konform	Ersetzen

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☒ Ersatzschlüssel
- ☐ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KLEBER	185 / 65 / 15 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	KLEBER	185 / 65 / 15 / Winter	5 mm
Hinten Links	KLEBER	185 / 65 / 15 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	KLEBER	185 / 65 / 15 / Winter	5 mm

Additional tyres

-	GOODYEAR	195 / 55 / 16 / Sommer	4.5 mm
-	GOODYEAR	195 / 55 / 16 / Sommer	4.5 mm
-	GOODYEAR	195 / 55 / 16 / Sommer	4 mm
-	GOODYEAR	195 / 55 / 16 / Sommer	4 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Ersatzschlüssel



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Koffelügel / Hinten Links / Delle



Koffelügel / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Heckleuchte / Hinten Links / Nicht konform



Heckleuchte / Hinten Links / Nicht konform