INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1296NKF / WBA21EF0405550182 / 5550182

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	30.317

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1296NKF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	27/08/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1296NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1296NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. baliza	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
3. Rejilla paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
8. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
10. Neumático tr iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
11. Neumático tr dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
12. Cable de carga - TYPE E/F - Nueva	-	REEMPLAZAR
13. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
15. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
20. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
21. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
22. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
23. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
24. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
25. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR
26. Pilares - Montante Dr	-	PINTAR
27. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
28. Embellecedor rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
29. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
30. Emblema capó dl	-	SIN ESPECIFICAR

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1296NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
31. Guarnecido faldón tr	-	SR Plásticos

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)