


| Fahrzeugdetails      |                                          |                       |                       |                      |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | 1C4NJCEA3 PPP74153                       | Erstzulassung         | 20.03.2024            | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | JEEP                                     | Kennzeichen           |                       | Laufleistung         | 13 416 km |
| Modell               | RENEGADE 1.5l GSE T4 48V e-Hybr High Alt | Fahrzeugzustand       | Beschädigtes Fahrzeug |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                                | Höhe Vorschaden netto | -                     | Vorschaden kommentar |           |

## Auftragsdaten



| Lose Teile             |  |   |
|------------------------|--|---|
| Nothilfekit Reserverad |  | ✓ |
| Hutablage              |  | ✓ |
| Antenne                |  | ✓ |

| Fahrzeugdokumente / Schlüssel |   |
|-------------------------------|---|
| Betriebsanleitung             | ✓ |
| Serviceheft                   | ✓ |
| Bordmappe komplett            | ✓ |
| Ersatzschlüssel               | ✓ |
| Schlüssel                     | ✓ |
| Schlüssel mit Fernbedienung   | ✓ |
| Inspektion                    | ✗ |



## Reifen





## Außenschäden

|   |              |            |                   |   |             |   |
|---|--------------|------------|-------------------|---|-------------|---|
| 2 | Bauteil      | Stoßfänger | Reparaturzeit     | - | Teilekosten | - |
|   | Position     | Vorne      | Reparaturkosten   | - | Nettokosten | - |
|   | Beschreibung | Gebraucht  | Lackierungszeit   | - |             |   |
|   | Anmerkungen  | -          | Lackierungskosten | - |             |   |
|   |              |            | Pauschale         | - |             |   |
|   |              |            |                   |   |             |   |

## DEKRA Automotive Solutions

|   |                                                                                     |              |                   |                   |         |             |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| 3 |    | Bauteil      | Motorhaube        | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | -                 | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | -       |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Gebraucht         | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                 | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                   | Pauschale         | -       |             |         |
| 4 |   | Bauteil      | Windschutzscheibe | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne             | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | -       |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Gebraucht         | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                 | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                   | Pauschale         | -       |             |         |
| 5 |  | Bauteil      | Kotflügel         | Reparaturzeit     | 1,10    | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Hinten Rechts     | Reparaturkosten   | 154,00€ | Nettokosten | 279,20€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Kratzer           | Lackierungszeit   | 1,30    |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                 | Lackierungskosten | 195,00€ |             |         |
|   |                                                                                     |              |                   | Pauschale         | -       |             |         |
| 6 |  | Bauteil      | Tür               | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne Rechts      | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 75,00€  |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Kratzer           | Lackierungszeit   | 0,50    |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                 | Lackierungskosten | 75,00€  |             |         |
|   |                                                                                     |              |                   | Pauschale         | 75,00€  |             |         |
| 7 |  | Bauteil      | Türeinstieg       | Reparaturzeit     | 0,30    | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne Links       | Reparaturkosten   | 42,00€  | Nettokosten | 162,00€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Kratzer           | Lackierungszeit   | 0,80    |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                 | Lackierungskosten | 120,00€ |             |         |
|   |                                                                                     |              |                   | Pauschale         | 162,00€ |             |         |

## Sonstiges

|   |                                                                                     |              |                  |                   |         |             |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------|-------------|---------|
| 1 |  | Bauteil      | Inspektion       | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | 250,00€ |
|   |                                                                                     | Position     | -                | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 250,00€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Fehlt            | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                  | Pauschale         | -       |             |         |
| 8 |  | Bauteil      | 2. Inspektion    | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | 250,00€ |
|   |                                                                                     | Position     | -                | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 250,00€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Fehlt            | Lackierungszeit   | -       |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                | Lackierungskosten | -       |             |         |
|   |                                                                                     |              |                  | Pauschale         | -       |             |         |
| 9 |  | Bauteil      | Lackvorbereitung | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten | -       |
|   |                                                                                     | Position     | -                | Reparaturkosten   | -       | Nettokosten | 216,75€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | -                | Lackierungszeit   | 1,70    |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                | Lackierungskosten | 255,00€ |             |         |
|   |                                                                                     |              |                  | Pauschale         | -       |             |         |

**Geschätzte Reparaturkosten**

Gesamt netto

1.232,95€