

Matrícula:	3976-MRR	Kilometraje:	145401	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	YARKBAC3200217124	Fecha de puesta en circulación:	27/05/2024	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	TOYOTA			Fecha de peritación:	16/06/2026 0:30:00
Modelo:	Yaris				
Versión:	1.5 120H Business Plus berlina con portón 85kW 5P automática				
Carburante:	Hibrido				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático DEL DER	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	185/65 R 15 88 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 185/65/15/88 H DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Goodyear: 5 mm DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Goodyear: 5 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones

Sí

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?

No

Radio

Sí

Libreta de mantenimiento

Sí

Lunas eléctricas DEL

Sí

Encendido Motor

Sí

Regulador de velocidad

Sí

Baterías en funcionamiento	Sí
Vehículo rodando	Sí
Núm asientos	5
Núm reposacabezas	5
Núm llaves	2
Núm llaves mando a distancia	1
Color carrocería	Blanco
Llantas de verano	Aluminio
Rueda de repuesto	Sí
Gato	Sí
Ficha Técnica	Sí
Categoría	Turismo
Segmento	Segmento 01

Volante multifunciones	Sí
Reposabrazos central DEL	Sí
Bandeja de maletero	Sí
Radar parking TRAS	Sí
Radio multimedia	Sí
Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Documento de matriculación	No

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------

Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
--------------------------	-------	---------



Puerta Delant Iz	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
------------------	-----------------------	------------------



Puerta Tras Iz	Rayado	Reparar + Pintar
----------------	--------	------------------



Paragolpes Delantero	Rayado	Reparar + Pintar
----------------------	--------	------------------



Aleta Tras Dr	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
---------------	-----------------------	------------------



Bajo De Caja DR



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr



Abolladuras

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



Carrocería



Residuos de pegamento

Quitar Adhesivos



Techo



Rayado

Reparar + Pintar

