DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FRHPY3 SY545073	Date d'immatriculation	02/06/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HD-475-WR	Odometre	6 267 km
Modèle	308 SW ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	CERTINES










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm




Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm



Dommages extérieurs

1



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Rétroviseur électrique
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

8

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm