



BMW X1 (UKL): 2AHB655

Vinnumber:	WBA31AC0505T53930	Versionname:	X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p
First Registrationdate:	1/04/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	181052	Power Kw:	85
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	MAN 6 VIT		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar removable
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

225/55/17/97 W				
Summer tyres:	Fr.L.	Pirelli: 2 mm	Fr.R.	Pirelli: 2 mm
	Re.L.	Goodyear: 2 mm	Re.R.	Goodyear: 2 mm
Tyre profile depth FL				2.0
Tyre profile depth FR				2.0
Tyre profile depth RL				2.0
Tyre profile depth RR				2.0
Tyre size FL				225/55 R 17 97 W
Tyre size FR				225/55 R 17 97 W
Tyre size RL				225/55 R 17 97 W
Tyre size RR				225/55 R 17 97 W
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				264
Tyre make FR				264
Tyre make RL				259
Tyre make RR				259

Assistance equipment

Step L, Scratch(es), Acceptable



Door RL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Compressor, Missing, Check



Tyre repair kit, Missing, Check



Tailgate / Boot, Scratch(es), Acceptable



Door RR, Scratch(es), Acceptable



Wing trim RR, Scratch(es), Acceptable



Bodywork, Paint measurement, Acceptable




Bonnet, Stone chip(s), Acceptable



Alloy rim RL, Scratch(es), Acceptable



Door FL, Scratch(es), Acceptable



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Door FR, Scratch(es), Acceptable



Kenteken	2AHB655
Merk Model	BMW X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	4/1/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/15/26	175,837	accu	Bijvullen/-laden
6/15/26	175,837	controle niveaus	Uitvoeren
6/15/26	175,837	klein materiaal	
6/15/26	175,837	krukaspoelie	Vervangen
1/5/26	157,146	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
1/5/26	157,146	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
1/5/26	157,146	klein materiaal	
1/5/26	157,146	remblokken achter	Vervangen
1/5/26	157,146	remvloeistof	Vervangen
1/5/26	157,146	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/5/26	157,146	service brandstoffilter	Uitvoeren
1/5/26	157,146	service luchtfilter	Uitvoeren
1/5/26	157,146	service microfilter	Uitvoeren
1/5/26	157,146	service motorolie	Uitvoeren
12/17/25	155,897	halogeenlamp	Vervangen
12/17/25	155,897	klein materiaal	
10/28/25	149,040	halogeenlamp	Vervangen
10/28/25	149,040	klein materiaal	
9/23/25	131,297	turbodruk sensor	Vervangen
4/2/25	129,841	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/2/25	129,841	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
4/2/25	129,841	instelling koplampen	Afstellen
4/2/25	129,841	klein materiaal	
4/2/25	129,841	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
4/2/25	129,841	service microfilter	Uitvoeren
4/2/25	129,841	service motorolie	Uitvoeren
6/24/24	99,742	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/24/24	99,742	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
6/24/24	99,742	klein materiaal	
6/24/24	99,742	service luchtfilter	Uitvoeren
6/24/24	99,742	service microfilter	Uitvoeren
6/24/24	99,742	service motorolie	Uitvoeren
4/19/24	93,993	batterij	Vervangen
4/19/24	93,993	klein materiaal	
3/7/24	89,045	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
3/7/24	89,045	remvloeistof	Vervangen
12/11/23	80,040	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/11/23	80,040	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
12/11/23	80,040	klein materiaal	
12/11/23	80,040	remblokken achter	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
12/11/23	80,040	ruitwisserrubber achter	Vervangen
12/11/23	80,040	ruitwisserrubber vooraan	Vervangen
12/11/23	80,040	service brandstoffilter	Uitvoeren
12/11/23	80,040	service microfilter	Uitvoeren
12/11/23	80,040	service motorolie	Uitvoeren
4/24/23	61,684	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/24/23	61,684	controle niveaus	Uitvoeren
4/24/23	61,684	klein materiaal	
4/24/23	61,684	remblokken vooraan	Vervangen
2/22/23	53,213	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/22/23	53,213	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
2/22/23	53,213	klein materiaal	
2/22/23	53,213	service luchtfilter	Uitvoeren
2/22/23	53,213	service microfilter	Uitvoeren
2/22/23	53,213	service motorolie	Uitvoeren
4/20/22	25,653	service microfilter	Uitvoeren
4/20/22	25,653	service motorolie	Uitvoeren