




Matrícula:	0949-LKM	Kilometraje:	162760	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1WF000765109073	Fecha de puesta en circulación:	20/10/2020	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain
Marca:	RENAULT				
Modelo:	KANGOO FURGÓN				
Versión:	Profesional Blue dCi 59 kW (80CV) furgón derivado de turismo 59kW 3P manual			Fecha de peritación:	20/04/2026 8:30:00
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	1.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	1.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	195/65 R 15 95 T				
Tamaño del neumático DEL DER	195/65 R 15 95 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	195/65 R 15 95 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	195/65 R 15 95 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 195/65/15/95 T DELIZQ Goodyear: 1 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 1 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Regulador de velocidad	Sí

Baterías en funcionamiento	Sí	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Vehículo rodando	Sí	Documento de matriculación	Sí
Núm asientos	2		
Núm reposacabezas	2		
Núm llaves	1		
Núm llaves mando a distancia	1		
Color carrocería	Blanco		
Llantas de verano	Acero		
Rueda de repuesto	Sí		
Gato	Sí		
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Utilitario		
Segmento	Segmento 06		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------

Llave de contacto	Falta	Importe
-------------------	-------	---------



Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control
-------------------------------	-----------	---------



Fuelle Palanca De Cambio	Desgarro	Reemplazar
--------------------------	----------	------------



Fuelle Palanca De Cambio	Desgarro	Reemplazar
--------------------------	----------	------------



Guarnición Puerta Del IZ	Rayado	Reemplazar
--------------------------	--------	------------



Guarnic Tapa Tras



Roto



Reemplazar



Guarnic Tapa Tras



Roto

Reemplazar



Caja Retrov Ext IZ



Rayado

Pintar



Neumático Del Iz



Gastado

Aceptable



Capó



Rayado

Pintar



Neumático Del Dr



Gastado

Aceptable



Caja Retrov Ext DR



Rayado

Pintar



Panel Tras Dr

Abolladuras

Reparar + Pintar



Guarnic int IZ maletero

Roto

Reemplazar



Puerta maletero Tras Dr

Abolladuras

Reparar + Pintar



Puerta maletero Tras Iz

Abolladuras

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control





Carrocería



Residuos de pegamento



Quitar Adhesivos



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d4s9po9xgoV0QrxKrqDMmZ79R0rVXgI4A0hmu7diaMdk%3d&language=es-ES