

Opel

MOKKA 1.2 100CV

VIN: VXXKUSHPVKRW003744



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	30/05/2024	56232 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
	-	
Nombre de portes		Generation
	Nombre de sièges	
	-	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	07/04/2026	08/04/2026

Contrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Plage arrière / -	Manquant	Acceptable
002	Bas de pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation

				
003	Baguette de pare-chocs / Avant	Cassé	Echange	
				
004	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable	
005	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation	
				
006	Baguette de pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture	
				
007	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Réparation	
				
008	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture	
				
009	Bas de pare-chocs / Arrière	Rayure	Acceptable	
010	Monogramme de hayon/malle / Arrière Droit	Cassé	Echange	
011	Monogramme de hayon/malle / -	Cassé	Echange	
012	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair	

			
013	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			
014	Baguette de porte / Arrière Droit	Rayure	Acceptable
015	Baguette de porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable
016	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair
			
017	Couverture d'assise de siège / Avant Droit	Brûlé	Smart repair
			
018	Couverture d'assise de siège / Avant Droit	Déchiré	Echange
			
019	Pare-brise / -	Eclat	Acceptable
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Plage arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Tous	4.5 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Tous	4.5 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Tous	4.5 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Tous	4.5 mm

Photos



Avant gauche




Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre




Vin



Autre



Plage arrière / - / Manquant



Bas de pare-chocs / Avant / Enfoncement



Bas de pare-chocs / Avant / Enfoncement



Baguette de pare-chocs / Avant / Cassé



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Baguette de pare-chocs / Arrière / Rayure



Baguette de pare-chocs / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Couverture d'assise de siège / Avant Droit / Brûlé



Couverture d'assise de siège / Avant Droit / Brûlé



Couverture d'assise de siège / Avant Droit / Déchiré



Pare-brise / - / Eclat