


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA3 RPS96642	Erstzulassung	19.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	16 919 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Alltюд				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	24.03.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6873513	Datum der Bewertung	31.03.2026
Datum Beauftragung	24.03.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	



Fahrzeugausstattung

Navigationssystem	✓
Alufelgen	✓





Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓






Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR		Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR	
Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR		Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR	

Schadendetails

1		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	19,70€
		Position	-	Reparaturkosten	7,00€	Gesamtkosten	26,70€
		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 2,67
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	24,03€
2		Bauteil	Türverkleidung	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	35,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 3,50
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	35,00€	Nettokosten	31,50€
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-