

Ford

FORD TRANSIT PRITSCHKE (TTS)(2019->) 350 L3 EINZELKABINE TREND MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW TDCI KAT PRITSCHKE STANDARD

VIN: WF0AXXTTRANT06063



Beschreibung

	Zulassungsdatum 24/01/2023	Laufleistung 128299 km
Farbe Frost-Weiß	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 2	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Hubraum 1995 cc	Getriebe Manual	Motortyp Combustion
Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Front Wheel Drive (FWD)

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Notrad / -	Fehlt	Ersetzen
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
003	Blinker / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen



004

Außenspiegelglas / Links

Gebrochen

Ersetzen



005

Tür / Vorne Links

Delle

Reparieren



006

Kotflügel / Vorne Links

Delle

Reparieren



007

Dach / -

Delle

Reparieren



008

Motorhaube / -

Delle

Ersetzen



009	Dichtung Türeinstieg / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
			


Vorschäden	Gesamt Reparaturkosten -
Repariert	

Fehlteile/Zubehör		
☐ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☐ Füllflasche Nothilfekit
☐ Hutablage	☐ In-Car-Werkzeuge	☐ Kompressor Nothilfe
☐ Laderaumabdeckung	☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)	☐ Pannenset
☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)	☐ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz			
Vorne Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Front left




Boot opened



Rear right



Dashboard from rear seat



Front passenger compartment



Odometer



Navigation




Spare Tyre




Vin



Other



Other



Notrad / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Blinker / Vorne Links / Gebrochen



Außenspiegelglas / Links / Gebrochen



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen