

BMW

SÉRIE 2 ACTIVE TOURER 218I ACTIVE TOURER TRACTION M SPORT U06 21BX

VIN: WBA21BX0707P09598



Description

N° d'immatriculation	Date d'immatriculation	Odomètre
	08/03/2024	60047 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie		
Berline à Hayon		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-brise / -	Eclat	Echange
			
002	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Smart repair
			
003	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation

	 	
004	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement Smart repair
	 	
005	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure Smart repair
	 	
006	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure Smart repair
	 	
007	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : W / Marque de pneu : GOODYEAR / Largeur : 225 mm / Technologie anti-crevaisson : Run Flat / Rapport de forme : 45 / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Saison : Été	Déchiré Echange
	 	
008	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure Smart repair
	 	

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Câble de charge lente
- ☐ Câble de charge rapide

- ☐ Cache bagages
- ☒ Clé anti-vol
- ☒ Crochet de remorquage
- ☒ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☒ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	225 / 45 / 19 / Été	6.5 mm
Avant Droit	GOODYEAR	225 / 45 / 19 / Été	3.8 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	225 / 45 / 19 / Été	6.4 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	225 / 45 / 19 / Été	6.1 mm

Photos



Avant gauche




Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin




Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure




Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure