DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA2 ST174895	Date d'immatriculation	24/09/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-592-SJ	Odometre	10 020 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF				











Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 6.7 mm



Goodyear 215/60/17 V Eté 6.7 mm




Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

Autres dommages

6

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 6.7 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 6.7 Mm