

Volkswagen

POLO PA 1.0 TSI 95CV DSG MAS AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VVVWZZZAW8SU030315



Descripción

Matrícula 4131NDG	Fecha de matriculación 30/06/2025	Kilometraje 38056 km
Color Gris	Año -	SOH (%) Tela
Neumáticos adicionales 5	Incidencias detectadas -	Generation -
Informe de inspección de campo firmado Compacto	Desplazamiento de motor 999	Transmisión Automático
Descargar fotografías Gasolina	Descargar PDF 5	Potencia Máxima 70 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección SINTAX VALENCIA	Fecha de inspeccion 24/07/2026	Carrocería 27/07/2026
--	-----------------------------------	--------------------------

Mecánica

Incidencias detectadas

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Tapa toma de corriente de 12V / -	Faltante	Sustitución
			
002	Llanta / Delantero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Ralladura	Smart repair

			
003	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
			
004	Capó / -	Abolladura	Aceptable
			
005	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable
			
006	Techo / -	Abolladura	Aceptable
			
007	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Aceptable
			
008	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			

009	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Smart repair
			
010	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			
011	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Aceptable
			

Contrato

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	5 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	5 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	6 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	6 mm
Trasero	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Contrato / Cubierta de carga



Contrato / Kit de reparación de neumáticos compresor



Contrato / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Contrato / Manual de instrucciones



Tapa toma de corriente de 12V / - / Falante



Llanta / Delantero izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura