



Condizione Relazione

Numero di rapporto:	0000000014998-IT867	Numero di contratto:
Targa:		

Dati del veicolo			
Bmw Serie 3			
Numero di telaio:	WBA81FY080FS04286	Chilometraggio Rivelato:	19690 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	18.12.2023 /	Data e luogo Perizia:	
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni		

1.) cerchione posteriore - destra Graffio/Rigature
commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



1. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature