

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ0 R1081296	Erstzulassung	15.04.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	8 953 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz

























Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Betriebsanleitung ✓
	Serviceheft ✓
	Ersatzschlüssel ✓
	Schlüssel ✓
	Inspektion ✓

Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm



Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm




Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Winter Kit

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm



Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm



Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	13,84€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	37,66€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	336,00€	Nettokosten	518,40€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	240,00€		
		Pauschale	-		

3

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

4

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	175,50€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **731,56€**