



Rapport d'évaluation



A104 - D2606118123

Renault Austral (07.2022->)

VIN

VF1RHN00173437929

Immatriculation

Kilométrage

41108 KM

Première immatriculation

28/08/2024

Couleur carrosserie

NOIR



Rapport d'évaluation

Compteur

Immatriculation

VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Moulure d'aile AVG peinte

Type	Dégrafé
Mode de réparation	F - Forfait



Pare-chocs

Type	MAUVAISE REPARATION PC Peint
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement



Rapport d'évaluation



Porte avant droit

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement



Moulure Aile ARD peinte

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement



Rapport d'évaluation



Porte arrière droit

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement



Moulure PC AR peinte

Type	Déformé
Mode de réparation	E - Échange d'élément peint



Rapport d'évaluation



Jante Polychrome AVD

Type

Rayures jante polychrome

Mode de réparation

F - Forfait





Rapport d'évaluation



Pneu arrière droit

Type	Déchirure
Mode de réparation	E - Echange



Jante Polychrome ARD

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait



Rapport d'évaluation




Jante Polychrome AVG


Type	Déformation jante polychrome
Mode de réparation	E - Echange



Rapport d'évaluation



Annexe Photographies des dommages Intérieur
Garniture couvercle AR



Type

Cassé /Déformé/ Fendu

Mode de réparation

E - Echange



Garniture supérieure de coffre D

Type

Cassé /Déformé/ Fendu

Mode de réparation

E - Echange



Rapport d'évaluation



Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques

Controles pneumatiques





Rapport d'évaluation

Planche de photographies commerciales

