



Dossier	167070	Datum	15-07-2026
		Tijdstip	12:00
		Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat		KM-stand	100490
Chassis	WBY7X41010SZ93186	1ste inschrijving	1-6-2021 00:00:00
Merk / Model	IX3	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	4/8

Controlelijst

✓ Gelijkvormigheidsattest	✗ Tankkaart
✓ Inschrijvingsbewijs	✗ Onderhoud nodig
✗ Verzekeringsbewijs	✓ Hoedenplank
✓ Handleiding	

Opmerkingen



exterior	MirrorL	PINKER	Vervangen
----------	---------	--------	-----------

exterior	MirrorL	BASE	Vervangen
----------	---------	------	-----------

exterior	WheelFR	ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen
----------	---------	---------------	-------------

exterior	WingFR	WING FR	SR - Polieren
----------	--------	---------	---------------

exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP PAINTED	Vervangen + spuiten
----------	-------------	-----------------	---------------------

exterior	DoorFR	MOULDING FR	Vervangen
----------	--------	-------------	-----------

exterior	DoorRR	DOOR RR	SR - Polieren
----------	--------	---------	---------------

exterior	WingRR	WING RR	SR - Polieren
----------	--------	---------	---------------

exterior	WheelRR	ALLOYWHEEL RR	SR - Velgen
----------	---------	---------------	-------------

exterior	BumperR	BUMPER REAR	Herstellen + spuiten
----------	---------	-------------	----------------------

exterior	BonnetR	BONNET	Herstellen + spuiten
----------	---------	--------	----------------------

exterior	DoorRL	DOOR RL	SR - Polieren
----------	--------	---------	---------------

exterior	DoorFL	DOOR FL	SR - Touch up
----------	--------	---------	---------------

interior	(NL)SeatFL	(NL)UPHOLSTRY SEAT	Vervangen
----------	------------	--------------------	-----------



Profiel	4
Schade Flank	Nee
Links achter	
Profiel	4
Schade Flank	Nee

Profiel	4
Schade Flank	Nee
Rechts achter	
Profiel	4
Schade Flank	Nee