

## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002252653        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 08.01.2026 12:30  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 9801839           |
| <b>FIN:</b>           | VSSZZZKJ9RR061815 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen    |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Seat                  |
| <b>Modell:</b>                      | Arona                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ARI            |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 08.01.2024            |
| <b>Laufleistung:</b>                | 42.799 km             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen             |
| <b>Farbe:</b>                       | Reinrot               |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Reinrot               |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb          |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm             |
| <b>Leistung:</b>                    | 81 kW (111 PS)        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                       |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                       |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                       |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                       |
| <b>Radstand:</b>                    |                       |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                     |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                     |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                     |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                     |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                 |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz          |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                     |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 464 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 Leseleuchten vorn                                                    | Einparkhilfe vorn und hinten                                        |
| 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A                                       | Einton-Signalhorn                                                   |
| 3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"   | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                        |
| 4 Türen                                                                | Embleme                                                             |
| 6 Lautsprecher (passiv)                                                | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                |
| 6-Gang-Schaltgetriebe "M6"                                             | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                 |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                      | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                         | Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-                               |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                   | Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Abwicklung Serie                                                       | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung              | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                              | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Ambientelicht Ausführung 1                                             | Frei konfigurierbares Kombiinstrument                               |
| Antenne für AM/FM Empfang, Diversity                                   | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                            |
| Armaturentafel Standard                                                | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC                                |
| Außenspiegel links, konvex                                             | Frontantrieb                                                        |
| Außenspiegel rechts, konvex                                            | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                       |
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C            |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe               | Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend  |
| Ausströmer                                                             | Fußhebelwerk "Standard"                                             |
| Batterie 320A (49Ah)                                                   | Ganzjahresreifen 195/55 R16 91V xl                                  |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                      | Ganzjahresreifen auf 16"-Leichtmetallrädern                         |
| Berganfahrassistent                                                    | Gepäckraumabdeckung, klappbar                                       |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                             | Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)                                      |
| Bordliteratur in Deutsch                                               | Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter                      |
| Bordwerkzeug                                                           | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose         |
| Chrom-Paket                                                            | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                            | Handbremshebelgriff in Leder                                        |
| Dämpfung hinten, Sport                                                 | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung               |
| Dämpfung vorn                                                          | Hinterachse verstärkt ( Ausführung 2)                               |
| Datenträger für EU, integriert                                         | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                            |
| Dekor-Einlagen                                                         | Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                             |
| Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                  | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                |
| Digitaler Radioempfang                                                 | Kältemittel R1234yf                                                 |
| Drehstromgenerator 140 A                                               | Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)                                   |
| Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                        | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                             |
| Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung     | Keine Aktionsausführung                                             |
| Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                         | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                  |
| ECO-Funktion                                                           | Kopfstützen hinten (3 Stück)                                        |
| Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --     | Kopfstützen vorn                                                    |

|                                                                           |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)                        | Ohne Individualeinbau                                                         |
| Kurzheck                                                                  | Ohne Ladeboden                                                                |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                        | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                       |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse                                          | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                     |
| Ledersportmultifunktionslenkrad                                           | Ohne Lichtassistent                                                           |
| LED-Kennzeichenbeleuchtung                                                | Ohne Mittelarmlehne vorn                                                      |
| Leichtmetallräder 6 1/2J x 16                                             | Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen              |
| Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar                                  | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                             |
| Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Schubladen unter den Vordersitzen                                        |
| Linkslenker                                                               | Ohne Sonderspezifikationen                                                    |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)                   | Ohne Spurwechselassistent                                                     |
| Mit Multifunktionskamera                                                  | Ohne Überföhrungsausrüstung                                                   |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)                                        | Ohne UNECE CS&SU                                                              |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                           | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                                        |
| Müdigkeitserkennung                                                       | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                 |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry                            | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                              |
| Navigationsgerät-High                                                     | Ohne Waschwasser-Standanzeige                                                 |
| Navigationssystem                                                         | Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum                            |
| Nebelscheinwerfer                                                         | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)                  |
| Nebelschlussleuchte                                                       | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                              |
| Nicht Heissland                                                           | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                     |
| Nichtraucherausführung                                                    | Ohne zusätzliche Bereifung                                                    |
| Normalausführung                                                          | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund             |
| Normal-Lackierung                                                         | Optionsinfotainment (MIB3)                                                    |
| Normalluftfilter                                                          | Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten |
| Normalsitze vorn                                                          | Pan-European-eCall                                                            |
| Ohne 2. Batterie                                                          | Pannenset                                                                     |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                            | Preisnachlass-Paket                                                           |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                  | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                      |
| Ohne Applikationen                                                        | Radstand                                                                      |
| Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum                                    | Rechtsverkehr                                                                 |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                        | Regionscode " ECE " für Radio                                                 |
| Ohne besondere Farbausstattung                                            | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                        |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                        | Reifendruckkontrolle                                                          |
| Ohne CD-Wechsler/CD-Player                                                | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar                                |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                              | SBBR-Leuchte in LED-Technik                                                   |
| Ohne Dachreling / Dachlastträger                                          | Schalthebelknopf/-Griff in Leder                                              |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                        | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung                         |
| Ohne Feuerlöscher                                                         | Scheibenbremsen hinten (Geomet D)                                             |
| Ohne Fußmatten                                                            | Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                               |
| Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen                                 | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor                      |
| Ohne Heckspoiler                                                          | Schriftzugsatz                                                                |

SEAT "Full LED"

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Telefonvorbereitung für Handy

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Sonstige   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 V | 5,0 mm      |
| Sonstige   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 V | 5,0 mm      |
| Sonstige   | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 V | 5,0 mm      |
| Sonstige   | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 195/55 R 16 91 V | 5,0 mm      |

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja  
Tirefit Ablaufdatum: 09.2027  
Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung       |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | Dach                                | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 2  | Windschutzscheibe                   | Kratzer              | Optische Wertminderung    |
| 3  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen                 |
| 4  | Stoßfänger hinten                   | Anhaftung            | Polieren                  |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Fehlteile**

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------|----------------------|---------------------|
| 1  | Antenne | Fehlt                | Ersetzen            |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Ja                                     |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKJ9RR061815

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Schnee/Eis, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren






2 - Windschutzscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfänger hinten - Anhaftung - Polieren



### FEHLTEILE

1 - Antenne - Fehlt - Ersetzen

