

MG

HS 1.5T DCT COM 2WD

TELAIO: LSJA24U93RN050601



Descrizione

Tipologia	Data immatricolazione	Odometro
-	-	64439 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Kit gonfiaggio ruote completo / -	Mancante	Sostituzione



002

Cerchio in lega / Posteriore Destro
Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "

Scheggia

Smart repair



003

Cerchio in lega / Anteriore Destro
Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "

Riga

Smart repair



004

Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



005

Modanatura paraurti / Anteriore Destro

Scheggia

Sostituzione



006

Porta / Anteriore Sinistro

Rientranza

Riparazione



007

Paraurti / Posteriore

Scheggia

Riparazione



008	Modanatura parafrango / Posteriore Destro	Scheggia	Sostituzione
 			
009	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
  			
010	Porta / Anteriore Destro	Riga	Riparazione
 			
011	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	NEXEN	215 / 60 / 17 / All Seasons	4.8 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	5.5 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	4.2 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / All Seasons	4.1 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre




Vin




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Kit gonfiaggio ruote completo / - / Mancante



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Scheggia



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Scheggia



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga




Modanatura paraurti / Anteriore Destro / Scheggia



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Scheggia



Paraurti / Posteriore / Scheggia



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Scheggia



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Scheggia



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Riga



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato