

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1324MSP / WBA18FS0008D62800 / 8D62800

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	320E BERLINA	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320E BERLINA	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.897

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1324MSP Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/50/17	98	Y	-
DI	HANKOOK	225/50/17	98	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/50/17	98	Y	-
TI	HANKOOK	225/50/17	98	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	20/11/2025		
Comentarios:	cables de carga en el interior		

Daños no valorables:

1324MSP COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

1324MSP COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO FRIO - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-
8. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
9. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
10. Piloto intermitente retrovisor dr	-	PULIR