


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS4 R1055148	Erstzulassung	02.10.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	61 722 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Bordwerkzeug	✓	Serviceheft	✓
Hutablage	✓	Bordmappe komplett	✓
Fußmatte HR	✓	Ersatzschlüssel	✓
Fußmatte HL	✓	Schlüssel	✓
Fußmatte VR	✓	Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Fußmatte VL	✓	Inspektion	✗

Reifen			
Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 3.0 mm GJR		Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 3.0 mm GJR	
Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR		Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR	

Außenschäden

3		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	107,00€		
4		Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	130,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	130,00€
		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Ganzjahresreifen 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	130,00€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	151,00€
		Beschreibung	Mangelhaft	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

2		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	11,75€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	18,75€
		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1



Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

10

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	117,00€
Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
		Pauschale	-		