

Mercedes-Benz A-klasse AMG 45 4MATIC
2016 - 280 kW / 381 PK - Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WDD1760521J441933
Eerste registratie	06-01-2016
APK geldig tot	08-09-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	250.244 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	22-06-2026
Definitieve kilometerstand	250.244 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.991
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	171
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

 Bouwjaar 2016	 Vermogen 280 kW / 381 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 250.244 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 8

Armsteun voor	Cruise control	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Navigatie	Parkeerhulp

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2021

Schades (28)

Schade interieur - Bekleding




Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-



Omschrijving
Tijdens beperkt testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd en diverse meldingen in het geheugen.

Schade interieur - Bekleding


Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Achterbank

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Scheur / kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+naafkapje ontbreekt. +wielboten ontbreken.

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Geen originele uitlaat.

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Kentekenplaat houder.

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Slecht hersteld. Schuurkrassen en lakvorming.

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+eerder herstel.

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse deukjes.

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Lakonthechting. +eerder herstel

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+breuk.

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Slecht hersteld.

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

+diverse lakbarsten en eerder hersteld.

Schade exterieur - Achter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse deukjes.

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Slecht hersteld.

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Ontbreekt een kapje.

Exterieur opmerking 16 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 6 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
06-01-2016	Eerste toelating	
18-03-2022	Registratie datum goedkeuring	
06-04-2022		Autobedrijf
19-08-2023	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
23-08-2023	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
08-09-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- AMG-styling
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- audioinstallatie met CD-speler
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnen/buitenspiegel aut. dimmend
- Bluetooth
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- knie airbag(s)
- LED koplampen
- lederen sportstoelen
- lederen versnellingspook
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 18"
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- parkeer assistent
- parkeersensor voor en achter
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- regensensor
- side-skirts
- sportonderstel
- sportstuur
- start/stop systeem
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- vermoeidheids herkenning
- voor-en achterspoiler
- warmtewerend glas
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

