DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

STELLANTIS

datos del vehículo

NIV	VF3VJYHV8 SU300162	Fecha matriculación	10/06/2025	Color	Gris Artense
Marca	PEUGEOT	Matrícula	2776NCZ	Cuentakilómetros	38 921 km
Modelo	Expert Furgón BlueHDi 120 S&S 6 Vel. MAN Standard	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CHESTE ES				













Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Cortado
Comentarios	-


2

Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

3

Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

6



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Superior
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Bajo de caja
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Retrovisor manual
Posición	Izquierdo
Daños	Roto
Comentarios	-

12



Elemento	Panel lateral
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Bisagra de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Conjunto piloto trasero exterior
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

15



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

16



Elemento	Anagrama de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	No conforme
Comentarios	-

17



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Abollado
Comentarios	-

18



Elemento	Techo
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

19



Elemento	Panel separador carga
Posición	Central
Daños	Abollado
Comentarios	-

20



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

21



Elemento	Zona inferior de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

22



Elemento	Puerta
Posición	Lateral Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

23



Elemento	Bajo de caja
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

24



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Lateral Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

25



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

26



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

27

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

28

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

29

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

4



Elemento	Cojín de tejido
Posición	Delantero Derecho
Daños	Quemado
Comentarios	-

5



Elemento	Difusor de aire
Posición	Delantero
Daños	Roto
Comentarios	-

Otros Daños

30

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-