

Renault

MEGANE-SWIVESTBDCI 115 EDC FR TECHNO

VIN:VF1RFB00572689385



Description

	Date de 1ère immatriculation 04/04/2024	Odomètre 50795 km
Couleur Noir		Capitonnage -
	Année modèle	
Nombre de portes -		Generation
	Véhicule particulier	
Type de carrosserie Break	Puissance 115 HP	-
	Nombre de sièges -	Motorisation Thermique
Energie		

Equipements véhicule

Die se lType de véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Toit ouvrant	

Détails de l'inspection



Date de l'inspection15/05/2026Date de validation de l'inspection18/05/2026




Co ntrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok	Propreté de l'extérieur du véhicule	✗ Sale

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Propreté de l'extérieur du véhicule	Sale	Nettoyage

002	Entrée de porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
003	Garniture de porte / Arrière Droit	Rayure	Echange
			
004	Enjoliveur seuil de porte / Arrière Droit	Rayure	Echange
			
005	Pare-chocs / Avant	Cassé	Echange
			
006	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
007	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
008	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation

			
009	Pneu / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "	Dé ch ir é	Echange
			
010	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
			
011	Porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture
			
012	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
013	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation
			
014	Porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable



Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Carnet de garantie
- ☒ Clé plip
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Plage arrière
- ☐ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de separation
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☒ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Cric
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	COMPASAL	205 / 50 / 17 / Été	4.3 mm
Avant Droit	COMPASAL	205 / 50 / 17 / Été	4 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	4.9 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	5 mm
Arrière	Inconnu	145 / 90 / 16 / Été	3.5 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation




Spare Tyre



Vin



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Garniture de porte / Arrière Droit / Rayure



Garniture de porte / Arrière Droit / Rayure



Garniture de porte / Arrière Droit / Rayure



Enjoliveur seuil de porte / Arrière Droit / Rayure



Enjoliveur seuil de porte / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Cassé



Pare-chocs / Avant / Cassé



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure