



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>W-RS 240E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000916529-DE926</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31165399</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Niro (DE)(2016->) Vision Plug-in Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KNACD81DGN5539654</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>23658 km</b> <b>30.04.2026 Obere</b> <b>Lichtenplatzer Str. 304,</b> <b>42278 Wuppertal</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>29.04.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Hybr.B/E ext. aufl.</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1580 ccm / 77 kW (105 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>(CR5) RUNWAY ROT M</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2027 / 05.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>23327 / 02.04.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>3 - Durchschnittlich</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>205/60/R16/92H 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>205/60/R16/92H 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>205/60/R16/92H 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>205/60/R16/92H 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Unmontierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Nexen</b>	<b>205/60/R16/92H 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Nexen</b>	<b>205/60/R16/92H 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Nexen</b>	<b>205/60/R16/92H 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Nexen</b>	<b>205/60/R16/92H 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3. Bremsleuchte</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Aktives Bremslicht (ESS)</li> <li>• Antriebsart Frontantrieb</li> <li>• Audio-Navigationssystem KIA (10,25")</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide</li> <li>• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li> <li>• Dachspoiler</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)</li> <li>• Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung</li> <li>• Fahrassistenz-System: Stauassistent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&amp;Go-Funktion</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll</li> <li>• Audiobedienung am Lenkrad</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>• Bordcomputer</li> <li>• Chromeinfassung Seitenfenster</li> <li>• Dachreling silber</li> <li>• Einparkhilfe hinten</li> <li>• Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)</li> <li>• Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> </ul>



- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker)
- Last-Paket (Anhängelast)
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Soundgenerator (innen)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Style-Paket  
 Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System), Nebelscheinwerfer LED, Bi-LED-Scheinwerfer, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	- -
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft

<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
2.	Frontspoiler	Abschürfung	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



2. Frontspoiler  
Abschürfung - Smart Repair

02.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schräghecklimousine 5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	W -RS 0240E	Fahrgestell-Nummer:	KNACD81DGN5539654
Vertrags-Nummer:	78963092	Erstzulassung:	29.04.2022
Internes KZ:	15293678	Kilometer-Stand:	23658

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

### Ausstattung:

**KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schräghecklimousine 5-türig 1580 ccm 141PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **0,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **0,00**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schräghecklimousine5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	104 / 141	Hubraum:	1580
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	43
Max. Km/h:	172	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,80
Leergewicht (kg):	1594	zul. Gewicht (kg):	2000

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** 78963092  
**Amtliches Kennzeichen:** W -RS 0240E  
**Übersicht erstellt am:** 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schräghecklimousine5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 78963092  
**Amtliches Kennzeichen:** W -RS 0240E  
**Übersicht erstellt am:** 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid Spirit Schräghecklimousine5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer