

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 2195	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFA00X66481567
Vertrags-Nummer:	37669074	Erstzulassung:	18.02.2021
Internes KZ:	14737779	Kilometer-Stand:	90938
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Automati

Lackierung: Karmesin-Rot Metallic

Polsterung: Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

26.882,35

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	84,03
Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	84,03
Karmesin-Rot Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad in der Reifendimension 145/70 R17	126,05
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	243,70
Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	168,07
Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	0,00
Winter-Paket	327,73
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Jackenhalter Gr.Scenic	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne GrScenic 8201627990	71,00
UTC_Ladekantensch.Gr.Scenicinkl.Montage	150,00
UTC_Veloursmatten_Gr. Scenic	50,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Jackenhalter Gr.Scenic	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne GrScenic 8201627990	71,00
UTC_Ladekantensch.Gr.Scenicinkl.Montage	150,00
UTC_Veloursmatten_Gr. Scenic	50,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

28.801,24

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

34.273,48

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

34.273,48

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winteräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1750
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	154
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,60
Leergewicht (kg):	1707	zul. Gewicht (kg):	2321

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 37669074
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 2195
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel
6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
04.06.2026	9059998675	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
28.04.2023	9059848010	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 37669074
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 2195
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel
6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
06.07.2022	16311	Inspektion und Wartung
08.06.2023	23935	Inspektion und Wartung
25.07.2024	34167	Inspektion und Wartung
25.07.2024	34167	Bremsflüssigkeitswechsel
02.06.2025	53567	Inspektion und Wartung
02.06.2025	53567	Inspektion und Wartung
11.06.2025	53567	Inspektion und Wartung
12.11.2025	72741	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	24145 Kiel, Wellseedamm 16b
Besichtigungsdatum	02.07.2026
Referenznummern	0031209085 - 0037669074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 2195	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFA00X66481567
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	18.02.2021
Typ	Grand Scénic Blue dCi 120 EDC Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Karmesin-Rot - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	90.568 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	04/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.749 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/55 R20 95H	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/55 R20 95H	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	7 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 05.11.2025 bei km 72.741.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Front. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel und 2 Nebenschlüssel vorhanden. Es liegt lediglich eine Kopie des HU-Berichtes vor, daher erfolgte eine Berechnung einer HU. Unfallschaden Front - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

✓	Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	✓	Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
✓	Karmesin-Rot Metallic	✓	Metallic-Lackierung
✓	Notrad in der Reifendimension 145/70 R	✓	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
✓	Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	✓	Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten
✓	Winter-Paket	✓	Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF
✗	UTC_Jackenhalter Gr.Scenic	✓	UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing
✓	UTC_Kofferraumwanne GrScenic	✓	UTC_Ladekantensch.Gr.Scenicinkl.Montage
✓	UTC_Veloursmatten_Gr. Scenic	✗	UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr
✗	Winterkompleträder über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Spoiler -unlackiert-, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)
 Motorhaube, Steinschlag (Bild 17, Bild 18, Bild 19)
 Frontscheibe Leiste -rechts-, verkratzt (Bild 33, Bild 34)
 Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, Gebrauchsspur

Seite links

Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 48, Bild 49)
 Tür hinten links, beschädigt (Bild 45, Bild 46, Bild 47)
 Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 43, Bild 44)

Seite rechts

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt (Bild 35, Bild 36)
 Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur
 Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 31, Bild 32)

Heck

Stoßfänger hinten Auftritt, beschädigt (Bild 40, Bild 41, Bild 42)
 Heckscheibe getönt, verkratzt (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne rechts, verkratzt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)
 Radkappe(n) vorne links, verkratzt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)
 Radkappe(n) hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur
 Satz Winterräder, fehlt

Interieur

Sitz vorne rechts Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden (Bild 13)
 Fahrzeug außen, verkratzt, Gebrauchsspur
 Fahrzeug innen, verkratzt, Gebrauchsspur
 Fahrzeug Front, Unfallschaden (Bild 20, Bild 21, Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Ohne Zuordnung

UTC-Jackenhalter Gr.Scenic, fehlt
 UTC-Zurrgurt Würth Art.-Nr, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 53 Fotos.

Zapel, Peter

Der Sachverständige, 03.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage




Bild 13. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allene), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 14. Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen



Bild 16. Radkappe(n), vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Motorhaube, Steinschlag, lackieren




Bild 18. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 20. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 21. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 22. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 23. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 24. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 26. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 28. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 30. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren




Bild 32. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 33. Frontscheibe, Leiste -rechts-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 34. Frontscheibe, Leiste -rechts-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 35. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 36. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 37. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen




Bild 38. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 39. Heckscheibe, getönt, verkratzt, ersetzen



Bild 40. Stoßfänger hinten, Auftritt, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Stoßfänger hinten, Auftritt, beschädigt, ersetzen



Bild 42. Stoßfänger hinten, Auftritt, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 44. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 46. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 47. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 48. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 49. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 50. Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 51. Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, Smartrepair



Bild 52. Sitz vorne rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 53.