

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA2 RPS97197	Erstzulassung	31.10.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	11 037 km
Modell	COMPASS 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Alltitud	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten


Lagerplatz






















Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Inspektion ✗
	Serviceheft ✓
	Ersatzschlüssel ✓
	Schlüssel ✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm


Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm




2



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,70	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	119,00€	Nettokosten	245,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	126,00€		
		Pauschale	-		

3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	10/2025	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	72,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	-		